

Málsnr.: 1909025

Dalabyggð Málaskrá

26. SEP, 2019

Bréfalykill: 07.01.00



Dalabyggð
Bt. Sveitarstjórnar Dalabyggðar
Miðbraut 11
370 Búðardalur

Reykjavík, 25. september 2019
Tilvísun: 201906-0119

Efni: Úttekt á slökkviliði Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar 2019

Í 6. gr. laga um brunavarnir kemur fram að Mannvirkjastofnun skuli með sjálfstæðum athugunum og úttektum leiðbeina sveitarstjórnunum um kröfur sem gerðar eru til eldvarnaeftirlits og slökkviliða.

Mannvirkjastofnun framkvæmdi úttektir á slökkviliðum á Vesturlandi og Vestfjörðum vorið 2019. Gerð var úttekt á nýju Slökkviliði Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar þann 2.7.2019. Markmiðið með úttektinni var að fylgja eftir hvernig slökkviliðið vinnur í samræmi við lög, reglugerðir og eigin brunavarnaáætlun. Farið var yfir helstu atriði sem tiltekin eru í lögum nr. 75/2000 um brunavarnir og reglugerðum nr. 1088/2013 um reykköfun, nr. 914/2009 um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna, nr. 723/2017 um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði og nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða. Einnig er farið yfir hvernig slökkviliðið starfar í samræmi við eigin brunavarnaáætlun.

Niðurstöður úttektarinnar voru þann 23.08.2019 sendar slökkviliðsstjóra til umsagnar. Slökkviliðsstjóri kom með athugasemd um að hann var viðstaddur skoðun í Dalabyggð og í Reykhólahreppi og þá aðeins búinn að vera u.þ.b. þrjár vikur í starfi. Af þeim sökum gat hann ekki svarað öllum spurningum. Auk þess hefur hann síðar svarað nokkrum atriðum vegna spurninga sem eru í viðauka (eru með rauðu lettri).

Í úttektinni var spurt til hvaða ráðstafana hefði verið gripið vegna athugasemda sem gerðar voru við úttekt Mannvirkjastofnunar árið 2016. Fram kom að úrbætur hefðu verið gerðar en þó ekki varðandi alla þætti. Þær athugasemdir eru því óbreyttar frá síðustu úttekt.

Helstu niðurstöður eru að:

- Ljúka þarf gerð brunavarnaáætlunar.
- Eldvarnaeftirliti er verulega áfátt og ekki í samræmi við kröfur laga nr. 75/2000 og reglugerðar nr. 723/2018.
- Slökkviliðsstjóri annast framkvæmd reglugerðar þessarar í sínu umdæmi og ber ábyrgð á að kröfur hennar séu uppfylltar. Slökkviliðsstjóri eða varaslökkviliðsstjóri skal **ávallt vera á vakt eða á bakvakt og til staðar á starfssvæði slökkviliðsins**. Heimilt er að manna slíkar vaktir með staðgenglum sem uppfylla hæfniskröfur sem gerðar eru til slökkviliðsstjóra.



Samanber reglugerð nr. 747/2018, 7. gr.

- Reykkafarar hafa ekki farið í árlega læknisskoðun og þrekpróf. Ekki lágu fyrir gögn um þrek- og styrktarpróf reykkafera né staðfesting á læknisskoðun. Slökkviliðsstjóri skal árlega senda Mannvirkjastofnun upplýsingar um þá slökkviliðsmenn sem uppfylla skilyrði 11. gr. og eru skráðir sem reykkafarar.
- Upplýsingar um vatn fyrir slökkvivatn og eftirlit með virkni brunahana eru ekki í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í lögum nr. 75/2000. Það þarf að fjölga brunahönum í þéttbýli.
Sérstaklega þarf að skoða að slökkvivatn sé nægjanlegt í dreifbýli.
- Yfirfara þarf að allur hlífðarbúnaður slökkviliðsmanna uppfylli kröfur reglugerðar nr. 914/2009. Hluti hlífðarbúnaðar stenst ekki kröfur.
- Menntun slökkviliðsmanna þarf að efla og þá sérstaklega stjórnendánám en allir stjórnendur í slökkviliði eiga að hafa lokið stjórnendánámi frá Brunamálaskólanum.
- Uppsetning loftpressu þarfnast úrbóta, krafa er um öryggisstraumrofa við áfyllingu og öryggiskeðjur á slöngur.
- Búnaður vökvaknúinna björgunarverkfæra hefur ekki verið skoðaður. Ekki er haldin skrá yfir þjónustu búnaðarins.

Mannvirkjastofnun vekur athygli á að í bréfi dags. 23.1.2014 og 5.9.2016 voru gerðar sömu athugasemdir varðandi björgunartæki, hlífðarbúnað, slökkvivatn, frágang loftpressu og framkvæmd eldvarnaeftirlits.

Mannvirkjastofnun beinir þeim tilmælum til sveitarstjórnar að úrbætur verði gerðar sem fyrst.

Meðfylgjandi eru annars vegar stutt yfirlit yfir þau atriði sem þarfnast úrbóta og hins vegar þeir gátlistar sem notaðir voru við úttektina í heild.

Virðingarfyllt
f.h. Mannvirkjastofnunar

Davíð S. Snorrason
fagstjóri Eldvarnasviðs

Samrit sent : Sveitarstjórnar Reykhólahrepps
Hreppsnefndar Strandabyggðar

Afrit sent : Slökkviliðsstjóra



Stutt yfirlit yfir þau atriði sem þarfnast úrbóta.

Samandregið úr gátlistum sem notaðir voru við úttektina, eru eftirfarandi helstu atriði sem er ábótavant. Númer atriðis vísar til gátlistans þar sem jafnframt er tilgreint hvaða lög og/eða reglugerðarákvæði á við um viðkomandi atriði.

Atriði	Mat	Lýsing
3	Þarfnast úrbóta	Hlutverk sveitarstjórnar. Sveitarstjórn ber ábyrgð á starfsemi slökkviliðs, þ.m.t. framkvæmd eldvarnaeftirlits. Sveitarstjórn er skylt að sjá um að starfsemi slökkviliðs uppfylli kröfur reglugerðar þessarar.
4	Þarfnast úrbóta	Ef viðbragðstími slökkviliðs aðliggjandi sveitarfélags fyrir ákveðið landsvæði er styttri en frá slökkviliði þess sveitarfélags sem landsvæðið tilheyrir skulu sveitarfélögin gera með sér samninga til að tryggja sem skemmstan viðbragðstíma óháð sveitarfélagamörkum . Í samningum skal tekið fram verklag við beiðni og um greiðslu kostnaðar.
5	Þarfnast úrbóta	Hlutverk slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri annast framkvæmd reglugerðar þessarar í sínu umdæmi og ber ábyrgð á að kröfur hennar séu uppfylltar. Slökkviliðsstjóri eða varaslökkviliðsstjóri skal ávallt vera á vakt eða á bakvakt og til staðar á starfssvæði slökkviliðsins . Heimilt er að manna slíkar vaktir með staðgenglum sem uppfylla hæfniskröfur sem gerðar eru til slökkviliðsstjóra.
6	Þarfnast úrbóta	Upplýsingagjöf og skráning gagna. Mannvirkjastofnun getur kafið sveitarfélög um nauðsynlegar upplýsingar um stöðu brunavarna og um búnað og starfsemi slökkvilið í sveitarfélaginu. Slökkviliðsstjóri skal sjá til þess að Mannvirkjastofnun séu fyrir 1. maí ár hvert sendar upplýsingar um rekstur slökkviliðsins og búnað í samræmi við leiðbeiningar stofnunarinnar.
8	Vantar	Brunavarnaáætlun. Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem unnin er af slökkviliðsstjóra og fengið hefur samþykki Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarstjórnar, sbr. 13. gr. laga um brunavarnir.
10	Þarfnast úrbóta	Hæfniskröfur útkallsliðs. Þeir sem ráðnir eru til starfa í útkallslið slökkviliðs skulu fullnægja eftirtöldum skilyrðum: 1. Hafa góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir og háttvísir, hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og vera ekki haldnir lofthræðslu eða innlokunarkennd. 2. Hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða sambærilega menntun og reynslu. Í undantekningartilvikum má víkja frá skilyrðum 2. tölul. 1. mgr. hjá slökkviliðum sem falla undir c-lið 1. mgr. 17. gr. reynist ekki unnt að fá menn til starfa sem uppfylla skilyrði um iðnmenntun eða sambærilegt.



		Ekki má fela slökkviliðsmanni að sinna útkallsstarfi nema hann hafi lokið viðeigandi grunnnámi í Brunamálaskólanum eða hafi sambærilega menntun sem Mannvirkjastofnun metur jafngilda. Byrjendur, sem hafið hafa störf í slökkviliði en ekki lokið grunnnámi, mega þó gegna útkallsstarfi undir leiðsögn fullmenntaðra slökkviliðsmanna, sbr. reglugerð um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna. Reykkafarar slökkviliðs skulu uppfylla skilyrði reglugerðar um reykköfun. Stjórnandi í útkallsliði skal hafa lokið stjórnendanámi í Brunamálaskólanum eða hafa sambærilega menntun sem Mannvirkjastofnun metur jafngilda.
11	Þarfnast úrbóta	Þjálfun útkallsliðs. Útkallslið skal vera þannig mannað og hjá því skal vera nægjanleg þekking og reynsla til þess að það ráði við slökkvistarf í þeirri áhættu sem er í sveitarfélaginu.
13	Þarfnast úrbóta	Útkallssvæði slökkviliða. Í brunavarnaáætlun skal gera grein fyrir viðbragðstíma slökkviliðs. Skipta skal útkallssvæði slökkviliðs í eftirfarandi flokka eftir viðbragðstíma:
15	Þarfnast úrbóta	Húsnæði - slökkvistöð. Húsnæði slökkviliða skal vera í sérstöku brunahólfi minnst EI60 þar sem ekki fer fram önnur starfsemi en sú sem tilheyrir slökkviliðinu. Við slökkvistöð skal vera brunahani.
17	Þarfnast úrbóta	Útkallslið og útkallseiningar. Þegar útkall verður ber slökkviliðsstjóra skylda til að senda nægjanlegt afl á vettvang til að bregðast við á fullnægjandi hátt. Slökkviliðsstjóri skal setja saman útkallslið sem getur veitt nægjanlegt viðbragð við slysum og atvikum sem slökkviliði ber að sinna samkvæmt lögum um brunavarnir, Útkallseining skal að lágmarki vera mönnuð einum fullmenntuðum stjórnanda og nægjanlega mörgum slökkviliðsmönnum til að manna nauðsynleg hlutverk og búnað í útkallinu ...
18	Þarfnast úrbóta	Fjöldi slökkviliðsmanna í útkallsliði slökkviliðs. Lágmarksfjöldi slökkviliðsmanna í útkallsliði slökkviliðs skal ákveðinn í brunavarnaáætlun sveitarfélags út frá áhættum í sveitarfélaginu, ...
19	Þarfnast úrbóta	Búnaður til slökkvistarfs og annarra starfa slökkviliðs. Slökkvilið skal hafa til umráða fullnægjandi búnað til að geta sinnt verkefnum sínum. Lágmarksbúnaður skal ákveðinn í brunavarnaáætlun sveitarfélags ...
22	Þarfnast úrbóta	Skyndihjálp. Slökkvilið skal hafa búnað og þjálfun til að geta veitt skyndihjálp.
23	Þarfnast úrbóta	Sveitarfélögum ber að sjá um að nægilegt vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi til slökkvistarfs. Er allsstaðar nægjanlegt vatn og vatnsþrýstingur til slökkvistarfs í sveitarfélaginu ?
26	Þarfnast úrbóta	Tvö sveitarfélög eða fleiri geta samið um sameiginlegt slökkvilið. Sveitarfélagi er einnig heimilt að semja við annað sveitarfélag um að



		hafa með höndum verkefni og stjórn slökkviliðs að hluta. Um slíkt skal gera skriflegan samning sem skal tilkynna til Mannvirkjastofnunar.
27	Þarfnast úrbóta	Allur hlífðarbúnaður skal að lágmarki uppfylla ákvæði ÍST EN staðla. Ekki er til hlífðarfatnaður vegna viðbragðs slökkviliðsins við slysum þar sem fást þarf við hættuleg efni. Sjá eigin gátlista vegna björgunartækja
34	Þarfnast úrbóta	Reykköfunarbúnaður skal skoðaður og lagfærður og hlífðarbúnaður þrífinn eftir hverja notkun samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Þá skulu reykköfunartæki yfirfarin sérstaklega að lágmarki á 12 mánaða fresti. Reykköfunartæki í notkun skulu ekki sjaldnar en á tveggja ára fresti skoðuð af þjónustuaðila brunavarna, sbr. reglugerð nr. 1067/2011 um þjónustuaðila brunavarna.
35	Þarfnast úrbóta	Eftirlit og viðhald á reykköfunarbúnaði skal framkvæmt í samræmi við viðhaldskerfi þar sem tiltekið er hvernig og hvenær skuli prófa búnaðinn og íhluti hans samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda og viðeigandi
38	Vantar	Slökkviliðsstjóri skal árlega senda Mannvirkjastofnun upplýsingar um þá slökkviliðsmenn sem uppfylla skilyrði 11. gr. og eru skráðir sem reykkafarar.
39	Vantar	Reykkafarar hafa ekki farið í árlega læknisskoðun og þrekpróf. Ekki lágu fyrir gögn um þrek- og styrktarpróf reykkafara né staðfesting á læknisskoðun.
40	Þarfnast úrbóta	Verklegar æfingar í reykköfun eru ekki í samræmi við kröfur í reglugerð 1088/2013.
41	Þarfnast úrbóta	Slökkviliðsstjóri skal sjá til þess að færð sé skýrsla um sérhverja reykköfun.
43	Þarfnast úrbóta	Við reykköfun á eldstað skal m. a. gæta eftirfarandi öryggisatriða, eftir því sem framast verður við komið: b- Stjórnandi reykkafara skal sjá til þess að við reykköfun séu ávallt tveir reykkafarar sem vinna saman og skulu þeir ætíð vera í fjarskiptasambandi við stjórnanda reykkafara og sömuleiðis sín á milli. Stjórnandi á vettvangi skal tilnefna varateymi reykkafara á vettvangi sé þess þörf. (17. gr)

Gátlisti vegna eldvarnareftirlits :

Atriði	Mat	Lýsing
3	Þarfnast úrbóta	c. hafa, í samvinnu við byggingarfulltrúa, eftirlit með því hvort fólk tekur sér búsetu í atvinnuhúsnæði án þess að byggingarleyfi samkvæmt lögum um mannvirki hafi verið veitt fyrir breyttri notkun þess og grípa til viðeigandi þvingunarúrræða
4	Þarfnast úrbóta	d. leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi.
5	Þarfnast úrbóta	e. hafa eftirlit með því að eigendur og forráðamenn mannvirkis í rekstri sinni skyldum sínum um brunavarnir samkvæmt lögum og reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar sem Mannvirkjastofnun gefur út.



6	Þarfnast úrbóta	f. halda skrá yfir öll mannvirki og aðra staði þar sem eldsvoði getur valdið sérstakri hættu á manntjóni eða umtalsverðu tjóni á umhverfi eða öðrum verðmætum.
7	Þarfnast úrbóta	Eigandi mannvirkis ber ábyrgð á að það fullnægi kröfum um brunavarnir sem fram eru settar í lögum og reglugerðum og að brunavarnir taki mið af þeirri starfsemi sem fer fram í mannvirkinu eða á lóð þess á hverjum tíma.
8	Þarfnast úrbóta	Eigandi og forráðamaður skulu sjá til þess að; flóttaleiðir séu ávallt greiðfærar þannig að þær uppfylli þörfina fyrir fljóta og örugga rýmingu. flóttatími sé tryggður viðhalda brunahólfun og öryggiskerfum Öryggiskerfi sem krafa er um skulu tengd vaktstöð
9	Þarfnast úrbóta	Eigandi skal, þar sem þess er þörf, sjá til þess að aðili með starfsleyfi samkvæmt reglugerð um þjónustuaðila brunavarna sinni reglubundnu eftirliti, þjónustu, yfirferð og viðhaldi kerfa, búnaðar, tækja og mannvirkja í samræmi við leiðbeiningar
11	Þarfnast úrbóta	Eigandi atvinnuhúsnæðis skal sjá til þess að nægjanlegur fjöldi starfsmanna sé tiltækur og þjálfður í brunavörnum og slökkvistarfi í samræmi við aðstæður sé það áskilið í byggingarleyfi eða samkvæmt kröfu slökkviliðsstjóra
12	Þarfnast úrbóta	Eigandi og forráðamaður mannvirkja, lóða og starfsemi sem falla undir 19. gr. skulu tilnefna eldvarnarfulltrúa sem sér um eldvarnir og sem eldvarnareftirlit slökkviliðs getur haft samskipti við. Eldvarnarfulltrúi skal taka þátt í tilkynntum eftirlitsskoðunum,
13	Þarfnast úrbóta	Allir starfsmenn og stjórnendur í mannvirkjum, lóðum og starfsemi sem falla undir 19. gr. skulu fá kennslu í brunavörnum og halda skal reglulega brunaæfingar sem taka mið af áhættunni í mann-virkinu. Nýráðnir og afleysingafólk skulu fá upplýsingar um hvernig beri að haga sér við bruna áður en þeir taka til starfa.
14	Þarfnast úrbóta	Forráðamaður mannvirkis, lóðar og starfsemi sem fellur undir 19. gr. skal útbúa og innleiða umgengnisreglur og neyðaráætlanir sem stýra aðgerðum sem snerta brunavarnir eða viðbrögð við eldi. Fyrir mannvirki þar sem eldsvoði getur leitt til stórfellds manntjóns skal auk þess gera björgunar- og viðbragðsáætlun. Eldvarnareftirlit slökkviliðs getur gert kröfu um að slíkt sé einnig gert fyrir önnur mannvirki og/eða lóðir.
17	Þarfnast úrbóta	Suðuvinnu, logavinnu og aðra sambærilega vinnu sem hefur í för með sér hættu á eldsvoða skal framkvæma á föstum vinnustað, sé þess nokkur kostur, sem hannaður er til að koma í veg fyrir og takmarka bruna. Sá sem vinnur slíka vinnu á tímabundnum vinnustað, þ.m.t. vinnu á þaki, skal sýna sérstaka aðgát. Hann skal framkvæma nauðsynlegar fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir bruna og hafa á staðnum nauðsynlegan slökkvibúnað til að geta brugðist tafarlaust við ef eldur kemur upp.
19	Þarfnast úrbóta	Tilkynna skal til slökkviliðsstjóra um umfangsmikla geymslu á eitraðri og ætandi vöru, eldnærandi efnum, gasi undir þrýstingi o.þ.h. sem við eldsvoða getur haft í för með sér sérstaka hættu. Sama gildir um geymslu mikils magns af eldsneyti, áburði eða timbri og öðru með mikið brunaálag. Slökkviliðsstjóri getur sett skilyrði fyrir



20	Vantar	Eldvarnareftirlit skal haft með mannvirkjum, lóðum og starfsemi þar sem eldhætta getur skapast og ógnað lífi, heilsu, umhverfi og eignum.
21	Þarfnast úrbóta	Sveitarfélag skal gæta þess að nægjanlegur hluti af heildarframlagi til slökkviliðsins sé nýttur til forvarna og eftirlitsstarfa. Fyrir 1. febrúar ár hvert skal slökkviliðsstjóri gefa út eftirlitsáætlun ársins þar sem gerð er grein fyrir því hvaða mannvirki, lóðir og starfsemi í sveitarfélaginu munu sæta eldvarnareftirliti það árið. Áætlunin skal birt á vefsíðu slökkviliðsins eða viðkomandi sveitarfélags. Fyrir 1. mars ár hvert skal slökkviliðsstjóri taka saman skýrslu um framkvæmd eldvarnareftirlits á liðnu ári og hvaða árangur hefur náðst.
22	Þarfnast úrbóta	Slökkvilið skal hafa samvinnu við önnur stjórnvöld, þannig að lögum og reglugerðum sem settar eru til að hafa stjórn á brunaáhættu sé beitt í samvinnu eftirlitsaðila. Slökkviliðið skal standa fyrir fræðslu og veita leiðbeiningar um hættuna á og við eldsvoða, um forvarnir og um aðgerðir við eldsvoða.
23	Vantar	Á öllum starfssvæðum slökkviliða skal vera tryggt að eldvarnareftirlit slökkviliðs sé þannig skipulagt, mannað, menntað og þjálfað að það geti annast eftirlit með þeirri áhættu sem er á starfssvæði slökkviliðs og nauðsynlegt forvarnarstarf. Í öllum slökkviliðum skal vera starfandi eldvarnareftirlitsmaður sem sinnir eldvarnareftirliti.
24	Þarfnast úrbóta	Slökkviliðsstjóri getur, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, falið óháðri skoðunarstofu eldvarnareftirlit í heild eða að hluta og skal þá eftirlitið framkvæmt í samræmi við verklagsreglur og skoðunarhandbækur Mannvirkjastofnunar.
26	Þarfnast úrbóta	Sá sem framkvæmir eftirlit skal meta hvort allir þættir sem geta haft áhrif á brunaáhættu og þær aðgerðir sem eru notaðar til að takmarka afleiðingar við bruna séu nægjanlega útfærðir. Að loknu eftirliti skal eftirlitsaðili gera skýrslu þar sem fram koma frávík frá kröfum um brunaöryggi, athugasemdir og upplýsingar um þörf fyrir nýjar aðgerðir í öryggismálum.
28	Þarfnast úrbóta	Vatnsveita sveitarfélagsins að lóðarmörkum í þéttbýli skal vera nægjanleg til að tryggja slökkviliðinu slökkvivatn eftir þörfum. Í íbúðarhverfum, frístundahúshverfum o.þ.h. þar sem aðstæður eru góðar að mati slökkviliðsstjóra, lítil hættu er á útbreiðslu elds og aðgengi að vatni innan hæfilegrar vegalengdar er nægjanlegt að slökkviliðið hafi yfir að ráða hæfilegum tankbílum.

Gátlisti vegna brunavarnaáætlunar:

Brunavarnaáætlun er ekki í gildi.



Skoðunarblað fyrir loftpressu :

Ekki er loftpressa í Reykhólahrepp

Dalabyggð

	Mat	Lýsing
1	Þarfnast úrbóta	Loftþjappa skal vera á þurrum og ryklausum stað, þar sem loftræsting er góð.
2	Þarfnast úrbóta	Loft, sem sett er á hylki reykköfunartækja, skal vera hreint og ómengað
3	Þarfnast úrbóta	Öndunarloft sem ætlað er til reykköfunar skal uppfylla staðalinn ÍST EN 12021, Öndunarfærhlífir – þrýstiloft fyrir öndunarbúnað. Þó skal öndunarloft ekki innihalda meira af skaðlegum efnum en svarar til eftirtalinna rúmmálshlutfalla, mælt við eina loftþyngd og 20°C:Uppsetning ekki viðurkennd af Mannvirkjastofnun.
4.	Þarfnast úrbóta	Uppsetning ekki viðurkennd af Mannvirkjastofnun.
5	Þarfnast úrbóta	Öryggisstraumrofi skal vera a. fyrir loftþjöppuna og b. við áfyllingarstað.
6.	Þarfnast úrbóta	Umsögn Vinnueftirlits ríkisins vantar
7	Þarfnast úrbóta	Hafa starfsmenn þjálfun og nauðsynlegar leiðbeiningar um áfyllingar
9	Þarfnast úrbóta	Hefur verið skipt um síur og skiljur samkvæmt kröfu framleiðanda. Já, ekki vitað um skráningu en mælingar á pressu sína það.
10	Þarfnast úrbóta	Hefur verið skipt um olíu samkvæmt kröfu framleiðanda Já. Ekki vitað um skráningu
15	Þarfnast úrbóta	Er loft inntak úti ? Já. Má bæta.
17	Þarfnast úrbóta	Öryggiskeðjur vantar á slöngur

Strandabyggð

	Mat	Lýsing
1	Þarfnast úrbóta	Loftþjappa skal vera á þurrum og ryklausum stað, þar sem loftræsting er góð.
2	Þarfnast úrbóta	Loft, sem sett er á hylki reykköfunartækja, skal vera hreint og ómengað
3	Þarfnast úrbóta	Öndunarloft sem ætlað er til reykköfunar skal uppfylla staðalinn ÍST EN 12021, Öndunarfærhlífir – þrýstiloft fyrir öndunarbúnað. Þó skal öndunarloft ekki innihalda meira af skaðlegum efnum en svarar til eftirtalinna rúmmálshlutfalla, mælt við eina loftþyngd og 20°C:Uppsetning ekki viðurkennd af Mannvirkjastofnun.
4.	Þarfnast úrbóta	Uppsetning ekki viðurkennd af Mannvirkjastofnun.
5	Þarfnast úrbóta	Öryggisstraumrofi skal vera a. fyrir loftþjöppuna og b. við áfyllingarstað.
6.	Þarfnast úrbóta	Umsögn Vinnueftirlits ríkisins vantar
7	Þarfnast úrbóta	Hafa starfsmenn þjálfun og nauðsynlegar leiðbeiningar um áfyllingar
9	Þarfnast úrbóta	Hefur verið skipt um síur og skiljur samkvæmt kröfu framleiðanda. Nei. Við skoðun MVS í vor var ekki búið að skipta um síur. Loftgæðaprófun fór fram 20.8.2019 og í kjölfarið skipt um síu. Mæla þarf aftur eftir það.
14	Vantar	Allar rafdrifnar lágþrýstiloftþjöppur skulu vera búnar afslætti á þjöppu
15	Vantar	Er loft inntak úti ? Já en skipta þarf um rör að pressu.
16	Vantar	Eru öryggishlífir á loftþjöppunni
17	Vantar	Öryggiskeðjur vantar á slöngur
19	Vantar	Halda skal skrá yfir rekstur loftpressu og áfyllingar á lofthylki.



Gátlisti vegna tvívirkra vökvaknúinna björgunarverkfæra:

Dalabyggð

Atriði	Mat	Lýsing
4		Árgerð 2008
5	Þarfnast úrbóta	Leiðbeiningar framleiðanda vantar Ekki er haldin skrá yfir þjónustu búnaðarins.
6	Þarfnast úrbóta	Búnaðurinn hefur ekki verið skoðaður. Ekki er haldin skrá yfir þjónustu búnaðarins.
7	Þarfnast úrbóta	Ekki er haldin skrá yfir þjónustu við tækin.
8.e	Þarfnast úrbóta	Slöngur yngri en 10 ára.
9	Þarfnast úrbóta	Búnaðurinn hefur ekki verið prófaður eins og kröfur framleiðenda gera ráð fyrir.

Strandabyggð

Atriði	Mat	Lýsing
4		Árgerð 2012
5	Þarfnast úrbóta	Leiðbeiningar framleiðanda vantar Ekki er haldin skrá yfir þjónustu búnaðarins.
6	Þarfnast úrbóta	Búnaðurinn hefur ekki verið skoðaður. Ekki er haldin skrá yfir þjónustu búnaðarins.
7	Þarfnast úrbóta	Ekki er haldin skrá yfir þjónustu við tækin.
9	Þarfnast úrbóta	Búnaðurinn hefur ekki verið prófaður eins og kröfur framleiðenda gera ráð fyrir.